

KARTA PRODUKTU

FARTUCH CLEAN ROOM Z KAPTUREM



KARTA PRODUKTU

FARTUCH CLEAN ROOM Z KAPTUREM



INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Kod	CE-FARTU.099-KAP
Odzież	antyelektrostatyczna, ESD, bezpyłowa
Materiał	tkanina 099
Krój	unisex
Rozmiary	2XS - 2XL
Rodzaj zapięcia	kryte springi
Rękawy	zakończone ściągaczem
Oznaczenie ESD	wewnętrzne

DANE TECHNICZNE

Skład	98% poliester, 2% włókno węglowe
Struktura	kratka 5x5 mm
Gramatura	110 g/m ²
Rezystancja	zgodna z normą PN-EN 61340
Czas półzaniku t ₅₀ [s]	< 0,01
Współczynnik ekranowania	S = 0,977 ± 0,006

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Odzież spełnia wymagania norm zharmonizowanych:
PN-EN 1149-5:2009, PN-EN 61340-5-1:2017
oraz **EN ISO 13688:2013**

UŻYTKOWANIE

Odzież ochronna antyelektrostatyczna przeznaczona jest do prac w warunkach, w których wymagane jest odprowadzanie ładunku elektrostatycznego z ciała człowieka. Podczas pracy osoba nosząca odzież rozpraszającą ładunki elektrostatyczne nie może jej rozpinąć ani zdejmować. Odzież ochronna antyelektrostatyczna musi całkowicie zakrywać odzież użytkownika. Użytkownik musi być odpowiednio uziemiony (np. poprzez noszenie odpowiedniego obuwia lub opaski na nadgarstku podłączonej do magistrali uziemiającej). Rezystancja między człowiekiem a ziemią musi wynosić mniej niż 10⁸ Ω. Zalecamy użytkowanie odzieży krótkiej wraz ze spodniami antystatycznymi.

DOSTĘPNE KOLORY

08	Biały	
09	Jasny szary	
36	Ciemny szary	
10	Granatowy	
15	Błękitny	
16	Ciemny zielony	
18	Limonkowy	
32	Pomarańczowy	
44	Czerwony	

OPCJE

Niestandardowe rozmiary	na zamówienie
Logo Klienta	haft
Niestandardowe kolory	do uzgodnienia

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- Nie należy używać w atmosferach palnych wzbogaconych tlenem bez wcześniejszej aprobaty osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
- Nie zapewnia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

KARTA PRODUKTU

FARTUCH CLEAN ROOM Z KAPTUREM



INSTRUKCJA PRANIA

Metoda prania	pranie ręczne lub w automatach, nie chlorować ani nie czyścić chemicznie
Temperatura prania	maksymalna temperatura prania: 60° C, proces łagodny
Metoda suszenia	suszenie bębnowe w niższych temperaturach
Temperatura prasowania	maksymalnie 150° C
Dopuszczalna ilość prań	50-60, następnie zalecamy okresowe badania

Na zachowanie właściwości antystatycznych odzieży może mieć wpływ okres jej użytkowania, warunki prania oraz ewentualne zanieczyszczenia. Zalecamy serwisowanie odzieży w kontrolowanych warunkach pralniczych.

PRZECHOWYWANIE

Ubrania należy przechowywać w pomieszczeniu suchym i przewiewnym w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Zalecamy składowanie odzieży na półkach lub kratownicach z dala od źródeł ciepła i punktów świetlnych.

RYSUNEK TECHNICZNY




TABELA ROZMIARÓW

	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL
KORPUS							
1	18	18	18	18	18	18	18
2	54	58	62	66	70	74	78
3	102	103	104	105	106	107	108
4	56	60	64	66	70	74	78
RĘKAWY							
5	79	80	80.5	81.5	82.5	83.5	85

Wymiary podane w centymetrach

Kontakt: esdclothing@reco.info

Pełna oferta na stronie WWW.RECO.INFO